





Базовая индикация работы.

Двусторонняя радиосвязь
через внешнюю антенну.

Двусторонняя радиосвязь
через встроенную антенну.

Внешние подключения:

- Внешнее питание 3,3-3,6В.
- Программирование и отладка, SWD+UART.
- Цифровые интерфейсы, USB, UART, I2C, SPI.
- Аналоговые входы, 6 входов АЦП, 1 вход ОУ.
- Аналоговые выходы, 1 выход ЦАП.
- Настраиваемые входы/выходы общего назначения.